




### LE DIAGNOSTIC



SEQUENCE 1bis  
SEQUENCE 1  
SEQUENCE 2  
SEQUENCE 3



L'entrée de Bracieux depuis Chambord : une voirie large avec des trottoirs généreux et une présence végétale forte de la vallée du Beuvron



Le parvis de l'église : une présence importante de la voirie et un traitement paysager peu qualitatif; bandes plantées fragmentant l'espace



Au niveau du presbytère, une présence importante de murs longeant la voirie accentuant l'effet couloir et une faible visibilité du presbytère par manque de recul et de dégagement au pied du bâtiment



Le second passage des bras du Beuvron : une section étroite mais une qualité d'ambiance avec le bruit de l'eau et la présence de beaux arbres



Élargissement de l'emprise au niveau du Crédit Agricole, mais occupé par du stationnement



La rue commerçante : une séquence urbaine, marquée par son cadre bâti et son activité, souffrant d'un espace public peu attractif : stationnement, étroitesse des trottoirs



Une initiative pour occuper l'espace public en implantant une terrasse sur les places de stationnement

