



CITES UNIES

CODE ARRET: N°109

FICHE D'ANALYSE ET DE **S**YNTHESE



AOUT 2012 _ VENDOME

















Sommaire

1.	CONTEXTE : Fiche d'identité	. 3
2.	DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel	. 5
2	SYNTHESE : Niveau d'Accessibilité	7















1. CONTEXTE: Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

CODE ID	N°109
Nom de l'arrêt	Cités Unies
Adresse (côté pair ou impair)	avenue des Cités Unies d'Europe
Direction (sens de circulation)	SUD

L'arrêt Cités Unies est destiné à accueillir le réseau V'BUS. Il sera donc nécessaire lors de cette étude et de son éventuel réaménagement de prendre en compte les caractéristiques techniques des Bus de 19 et 40 places.

Localisation de l'arrêt de bus



















Typologie de la rue



L'avenue des Cités Unies d'Europe est à double sens. La largeur de la voie est de 10 m. Aucun trottoir de chaque côté de la rue.

TOPOGRAPHIE de la	PENTE	DEVERS
rue et de l'arrêt de Bus	CONFORME	CONFORME

Le trottoir n'est pas séparé du quai, donc l'étude du cheminement (trottoir) est intégrée à l'analyse de l'arrêt de bus dans la partie suivante.

Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.















2. DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel

	Diagnostic	Illustrations	Conforme/ Non-conforme : Préconisations
<u>Implantation de</u> <u>l'arrêt</u>	En alignement		CONFORME
Quai (signalisation, Bordure, Hauteur et Longueur de quai)	 Absence de bordure Signalisation zébras Longueur de la signalisation 15m 		 Aménager un trottoir vers les services ou/et points d'intérêts desservis Aménager un quai de 12m, avec une bordure à 17cm. Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel).
<u>Traversée à proximité</u>	Absence de traversée		 Absence de cheminement Prévoir éventuellement une traversée sécurisée et avec les équipements conformes, pour relier les éventuels futurs trottoirs.















Abri bus / Poteau	• Poteau		 CONFORME Selon la largeur du trottoir réalisée étudier la possibilité d'implanter un abri bus. Cet aménagement nécessitera sans doute un rétrécissement de la voie.
<u>Revêtement</u>	Absence de trottoir		NON-CONFORME • Créer un trottoir conforme de 140cm minimum avec un quai de 150cm minimum.
<u>Largeur de</u> <u>Circulation</u>	Absence de trottoir	a marie	NON-CONFORME
Obstacle dans le cheminement	Absence de trottoir		-

















3. SYNTHESE: Niveau d'Accessibilité

CONTRAINTES	OPPORTUNITES
Absence de trottoir	Aménager la voie pour créer un
 Isolement de l'arrêt de bus 	cheminement vers la Gare TGV.
	Rendre accessible l'arrêt de bus

- ⇒ <u>Le niveau d'accessibilité actuel</u> de cet arrêt est **INACCESSIBLE.**
- ⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, <u>le niveau d'accessibilité potentiel</u> de cet arrêt serait *OPTIMAL*.





Schémas Références :



















