



HOPITAL

CODE ARRET: N°49

FICHE D'ANALYSE ET DE **SYNTHESE**



AOUT 2012 _ VENDOME

















Sommaire

| 1. | CONTEXTE : Fiche d'identité | . 3 |
|----|---------------------------------------|-----|
| 2. | DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel | . 5 |
| 3 | SYNTHESE : Niveau d'Accessibilité | 7 |
















1. CONTEXTE: Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

| CODE ID | N°49 |
|---------------------------------|------------------------|
| Nom de l'arrêt | Hôpital |
| Adresse (côté pair ou impair) | place de la Madeleine |
| Direction (sens de circulation) | SUD |
| Réseau | V'Bus |
| Type de Bus | 19 places et 40 places |

Localisation de l'arrêt de bus



















Typologie de la rue



Type de voie : **DOUBLE SENS**

Largeur de voie : 6M

| TOPOGRAPHIE de la | PENTE | DEVERS |
|--------------------------|----------|----------|
| rue et de l'arrêt de Bus | CONFORME | CONFORME |

Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.















2. DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel

| | Diagnostic | Illustrations | Conforme/ Non-conforme : Préconisations |
|--|--|---------------|--|
| <u>Implantation de</u> <u>l'arrêt</u> | En alignement | | • CONFORME |
| Quai (signalisation, Bordure, Hauteur et Longueur de quai) | Bordure normale Hauteur 13cm Longueur quai 15M Signalisation zébras | | Rehausser le quai à 17cm La longueur du quai est conforme, le cas échéant prévoir de réduire le quai à 12M Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel) |
| <u>Traversée à proximité</u> | Traversée avant Equipements non- conformes | | Bonne implantation Prévoir une bande de guidage et deux bandes podotactiles |

















| Abri bus / Poteau | Poteau et banc | CONFORME |
|---|---------------------------------|--|
| <u>Revêtement</u> | RAS | • RAS |
| <u>Largeur de</u> <u>Circulation</u> | 2M03 Rétrécissement : 1M46 | CONFORME |
| Obstacle dans le cheminement | Mobilier dans le cheminement | Prévoir de signaler la borne incendie et le candélabre se trouvant dans le cheminement De plus faire attention avec l'implantation de la signalisation de ne pas marquer les portes face à ces obstacles. |

















3. SYNTHESE: Niveau d'Accessibilité

| CONTRAINTES | OPPORTUNITES |
|--|---------------------------------------|
| Mobilier dans le cheminement Difficulté d'aménager les arrêts en décalé | Rendre entièrement accessible l'arrêt |

- ⇒ <u>Le niveau d'accessibilité actuel</u> de cet arrêt est **LIMITEE.**
- ⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, <u>le niveau d'accessibilité potentiel</u> de cet arrêt serait **OPTIMAL.**















Schémas Références :

