



LAMARTINE

CODE ARRET: N°76

FICHE D'ANALYSE ET DE **SYNTHESE**



AOUT 2012 _ VENDOME

















Sommaire

1.	CONTEXTE : Fiche d'identité	. 3
2.	DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel	. 5
3	SYNTHESE : Niveau d'Accessibilité	7















1. CONTEXTE: Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

CODE ID	N°76
Nom de l'arrêt	Lamartine
Adresse (côté pair ou impair)	2 rue Lamartine
Direction (sens de circulation)	OUEST
Réseau	Créabus
Type de Bus	19 places

Localisation de l'arrêt de bus

















<u>Typologie de la rue</u>



Type de voie : **DOUBLE SENS**

Largeur de voie : 7M

TOPOGRAPHIE de la	PENTE	DEVERS
rue et de l'arrêt de Bus	CONFORME	CONFORME

Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.















2. DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel

	Diagnostic	Illustrations	Conforme/ Non-conforme : Préconisations
<u>Implantation de</u> <u>l'arrêt</u>	En alignement		• CONFORME
Quai (signalisation, Bordure, Hauteur et Longueur de quai)	 Bordure normale Hauteur 14cm Longueur quai 15M Signalisation zébras 		 Rehausser le quai à 17cm La longueur du quai est conforme, le cas échéant le réduire à 8M Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel)
<u>Traversée à</u> <u>proximité</u>	Absence de traversée		 Prévoir de créer éventuellement une traversée conforme en amont de l'arrêt de bus

















Abri bus / Poteau	• Poteau		CONFORME
<u>Revêtement</u>	Détérioré		 Reprendre le revêtement sur toute la longueur du quai Créer des liaisons conformes entre le trottoir et le quai bus.
<u>Largeur de</u> <u>Circulation</u>	1M46 et rétrécissement au candélabre ; 1M09		 NON-CONFORME Elargir le cheminement et le quai pour avoir un quai de 150cm et le rétrécissement au niveau du candélabre doit être au minimum de 120cm.
Obstacle dans le cheminement	Candélabre dans le cheminement		Prévoir de contraster le cheminement















3. SYNTHESE: Niveau d'Accessibilité

CONTRAINTES	OPPORTUNITES
 La largeur du cheminement et du quai n'est pas suffisante La localisation des arrêts côté pair et impair est face à face 	Rendre entièrement accessible l'arrêt

- ⇒ <u>Le niveau d'accessibilité actuel</u> de cet arrêt est **INACCESSIBLE.**
- ⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, <u>le niveau d'accessibilité potentiel</u> de cet arrêt serait **OPTIMAL.**





















Schémas Références :

