



SAINT-GEORGES

CODE ARRET: N°86

FICHE D'ANALYSE ET DE **S**YNTHESE



AOUT 2012 _ VENDOME

















Sommaire

1.	CONTEXTE : Fiche d'identité	. 3
2.	DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel	. 5
2	SYNTHESE : Niveau d'Accessibilité	7
















1. CONTEXTE: Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

CODE ID	N°86
Nom de l'arrêt	Saint-Georges
Adresse (côté pair ou impair)	4 rue Poterie
Direction (sens de circulation)	SUD

L'arrêt Saint-Georges est destiné à accueillir le réseau V'Bus. Il sera donc nécessaire lors de cette étude et de son éventuel réaménagement de prendre en compte les caractéristiques techniques du mini-bus de 19 places, du futur bus de 40 places et du bus de 110 places.

Localisation de l'arrêt de bus





















Typologie de la rue



Type de voie : DOUBLE SENS, circulation alternée pour le franchissement de l'arche.

Largeur de voie : 7M

TOPOGRAPHIE de la	PENTE	DEVERS
rue et de l'arrêt de Bus	CONFORME	CONFORME

Le trottoir n'est pas séparé du quai, donc l'étude du cheminement (trottoir) est intégrée à l'analyse de l'arrêt de bus dans la partie suivante.

Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.















2. DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel

	Diagnostic	Illustrations	Conforme/ Non-conforme : Préconisations
<u>Implantation de</u> <u>l'arrêt</u>	En alignement		CONFORME
Quai (signalisation, Bordure, Hauteur et Longueur de quai)	 Bordure normale Hauteur 15cm Longueur 15M Signalisation zébras 		 Rehausser le quai avec une bordure à 17cm de type bus La longueur du quai est bonne Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel)
<u>Traversée à proximité</u>	 Implanter avant Equipements non-conforme 		BONNE IMPLANTATION EQUIPEMENTS NON-CONFORME • Prévoir 2 bandes podotactiles • Prévoir une bande de guidage















Abri bus / Poteau	• Poteau		CONFORME
<u>Revêtement</u>	Revêtement dégradé sur 1m²		NON-CONFORME • Reprendre le revêtement sur 1m²
<u>Largeur de</u> <u>Circulation</u>	Largeur du trottoir : 1M40 Rétrécissement à 1M20		NON-CONFORME • La largeur de la rue est un contrainte importante et il serait difficile d'élargir le trottoir.
Obstacle dans le cheminement	RAS		RAS















3. SYNTHESE: Niveau d'Accessibilité

CONTRAINTES	OPPORTUNITES
Largeur de la voie	Equiper l'arrêt avec la signalétique
Proximité du franchissement de l'arche	adéquate
Circulation alternée	Eventuellement élargir le trottoir

- ⇒ <u>Le niveau d'accessibilité actuel</u> de cet arrêt est **INACCESSIBLE.**
- ⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, <u>le niveau d'accessibilité potentiel</u> de cet arrêt serait *CONFORTABLE. (voir* Limité dans le cas d'un fauteuil avec des dimensions importantes).





















Schémas Références :

