



ROUTE DE BLOIS

CODE ARRET: N°114

FICHE D'ANALYSE ET DE **S**YNTHESE



AOUT 2012 _ VENDOME

















Sommaire

1.	CONTEXTE : Fiche d'identité	. 3
2.	DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel	. 5
2	SYNTHESE: Niveau d'Accessibilité	7














1. CONTEXTE: Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

CODE ID	N°114
Nom de l'arrêt	Route de Blois
Adresse (côté pair ou impair)	Route de Blois
Direction (sens de circulation)	NORD

L'arrêt Route de Blois est destiné à accueillir le réseau V'Bus. Il sera donc nécessaire lors de cette étude et de son éventuel réaménagement de prendre en compte les caractéristiques techniques du mini-bus de 19 places et surtout du futur bus de 40 places.

Localisation de l'arrêt de bus





















Typologie de la rue



Type de voie : DOUBLE SENS

Largeur de voie : 8M

TOPOGRAPHIE de la	PENTE	DEVERS	
rue et de l'arrêt de Bus	CONFORME	NON-CONFORME	

Le trottoir n'est pas séparé du quai, donc l'étude du cheminement (trottoir) est intégrée à l'analyse de l'arrêt de bus dans la partie suivante.

Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.

















2. DIAGNOSTIC : Analyse de l'état actuel

		Diagnostic	Illustrations	Conforme/ Non-conforme : Préconisations	
	<u>Implantation de</u> <u>l'arrêt</u>	En alignement		CONFORME	
	Quai (signalisation, Bordure, Hauteur et Longueur de quai)	Absence de trottoir et de quai		 Créer un quai avec une bordure à 17cm de type bus et des formes de pente conforme de chaque côté Créer un trottoir vers les services et points d'intérêts. Le bus de 40 places nécessite un quai de 12m Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel) 	
	<u>Traversée à</u> <u>proximité</u>	 Traversée implantée avant mais très éloignée 		 TRAVERSEE ELOIGNEE Prévoir le cas échéant de créer une traversée conforme à proximité et en amont de l'arrêt. 	















Abri bus / Poteau	• Poteau		CONFORME • Le cas échéant prévoir l'implantation d'un abri bus.
<u>Revêtement</u>	Terre		 NON-CONFORME Réaliser un trottoir de 140cm de large avec un quai de 150cm minimum. Revêtement dur et uniforme
<u>Largeur de</u> <u>Circulation</u>	ABSENCE DE TROTTOIR		 NON-CONFORME Réaliser un trottoir de 140cm de large avec un quai de 150cm minimum.
Obstacle dans le cheminement	RAS		RAS















3. SYNTHESE: Niveau d'Accessibilité

CONTRAINTES		OPPORTUNITES	
•	Absence de trottoir conforme	•	Aménager un cheminement piétonnier
•	Absence de quai	•	Rendre accessible l'arrêt

- ⇒ Le niveau d'accessibilité actuel de cet arrêt est INACCESSIBLE.
- ⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, <u>le niveau d'accessibilité potentiel</u> de cet arrêt serait *OPTIMAL.(dans le cas de* la création d'un trottoir et du quai).

















Schémas Références :













