

AMPHITHEATRE

CODE ARRET : N°12

FICHE D'ANALYSE ET DE SYNTHESE



AOUT 2012 _ VENDOME



Sommaire


1. CONTEXTE : Fiche d'identité 3
2. SYNTHÈSE : Niveau d'Accessibilité 5

1. CONTEXTE : Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

CODE ID	N°12
Nom de l'arrêt	Amphithéâtre
Adresse (côté pair ou impair)	rue de la Vallée du Loir
Direction (sens de circulation)	A déterminer selon l'implantation
Réseau	V'Bus
Type de bus	19 places et 40 places

Localisation de l'arrêt de bus



Contexte d'implantation et de la rue



TOPOGRAPHIE de la rue et de l'arrêt de Bus	PENTE	DEVERS
	CONFORME	CONFORME

TROTTOIR	Largeur du cheminement	Revêtement du cheminement
	NON-CONFORME Absence de cheminement	NON-CONFORME Absence de cheminement


Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.

2. SYNTHÈSE : Niveau d'Accessibilité

CONTRAINTES	OPPORTUNITES
<ul style="list-style-type: none"> • Absence de cheminements conformes des deux côtés • Revêtement non-conforme • Absence de bordure • Absence de traversée 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité d'aménager des deux côtés • Espace suffisant des deux côtés pour aménager un arrêt bus accessible (avec abri). • Prévoir un quai de 12M • Une bordure de 17cm avec formes de pente conforme pour accéder au quai • Déposer et implanter un Abri conforme • Prévoir une traversée en amont de l'aménagement de l'arrêt (attention de garder une continuité du cheminement accessible) • Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel)

⇒ Le niveau d'accessibilité actuel de cet arrêt est **INACCESSIBLE**.

⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, le niveau d'accessibilité potentiel de cet arrêt serait **OPTIMAL**.



Schémas Références :

