

MALABRY

CODE ARRET : N°26

FICHE D'ANALYSE ET DE SYNTHESE



AOUT 2012 _ VENDOME

Sommaire



1. CONTEXTE : Fiche d'identité 3
2. SYNTHÈSE : Niveau d'Accessibilité 5

1. CONTEXTE : Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

CODE ID	N°26
Nom de l'arrêt	Malabry
Adresse (côté pair ou impair)	56 route de Rocé
Direction (sens de circulation)	NORD
Réseau	Créabus
Type de bus	19 places

Localisation de l'arrêt de bus



Contexte d'implantation et de la rue



TOPOGRAPHIE de la rue et de l'arrêt de Bus	PENTE	DEVERS
	CONFORME	CONFORME

TROTTOIR	Largeur du cheminement	Revêtement du cheminement
	NON-CONFORME Absence de cheminement	NON-CONFORME Absence de cheminement

Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.

2. SYNTHÈSE : Niveau d'Accessibilité

CONTRAINTES	OPPORTUNITES
<ul style="list-style-type: none"> • Absence de cheminement conforme • Absence de bordure • Absence de trottoir et de traversée • Revêtement non-conforme • Espace ou itinéraire pour faire demi-tour 	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir un quai de 8M • Une bordure de 17cm avec formes de pente conforme pour accéder au quai • Un cheminement accessible vers les points d'intérêts à proximité • Implanter un abri • Prévoir éventuellement une traversée en amont de l'aménagement de l'arrêt • Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel)

⇒ Le niveau d'accessibilité actuel de cet arrêt est **INACCESSIBLE**.

⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, le niveau d'accessibilité potentiel de cet arrêt serait **OPTIMAL**.



Schémas Références :

