

ETANG DE SAINT OUEN

CODE ARRET : N°29

FICHE D'ANALYSE ET DE SYNTHESE



AOUT 2012 _ VENDOME

Sommaire


1. CONTEXTE : Fiche d'identité 3
2. SYNTHÈSE : Niveau d'Accessibilité 5

1. CONTEXTE : Fiche d'identité

Informations générales de l'arrêt

CODE ID	N°29
Nom de l'arrêt	Etang de Saint Ouen
Adresse (côté pair ou impair)	rue Clément Ader
Direction (sens de circulation)	
Réseau	Créabus
Type de bus	19 places

Localisation de l'arrêt de bus



Contexte d'implantation et de la rue



TOPOGRAPHIE de la rue et de l'arrêt de Bus	PENTE	DEVERS
	CONFORME	CONFORME

TROTTOIR	Largeur du cheminement	Revêtement du cheminement
	CONFORME	NON-CONFORME


Les critères d'affichages pour l'information aux voyageurs seront détaillés dans une partie du SDAT.

2. SYNTHÈSE : Niveau d'Accessibilité

CONTRAINTES	OPPORTUNITES
<ul style="list-style-type: none">• Revêtement détérioré• Bordure non-conforme• Absence de traversée conforme en amont	<ul style="list-style-type: none">• Localisation côté impair (possibilité côté pair)• Créer un quai de 12M, avec une bordure type bus de 17cm et un poteau de bus.• Prévoir la signalisation spécifique (voir schéma référentiel)• Reprendre le revêtement sur le quai et le cheminement à proximité• Prévoir une traversée en amont à l'arrêt avec l'équipement conforme.

⇒ Le niveau d'accessibilité actuel de cet arrêt est **INACCESSIBLE**.

⇒ En prenant en compte les contraintes et les opportunités, le niveau d'accessibilité potentiel de cet arrêt serait **OPTIMAL**.



Schémas Références :

